Auto riecht nach Sprit...

Post by "HaWa" of Aug 24th 2016, 11:37 pm

Hallo Holger,

wenn der Ausgleichsbehälter sich so bewegt kann schon mal die Austrittsstülle abgeknickt werde oder gar reißen.

Die Kunststoffleitungen können auch mal eine schlecht sichtbaren Riss bekommen.

Da bei sehr vielen 108/9 ern der Heizungslüftermotor ohne Funktion ist entsteht der nötige Überdruck in der Fahrgastzelle dann nur noch bei eingeschalteter Kühlvorrichtung.

Bei geschlossenen Luftklappen zieht die Zwangsentlüftung dann auch aus dem Kofferraum.

Gruß HaWA