

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "mtb_tuli" of Jul 26th 2014, 10:37 am

Hab ich da was auf den Augen ?

Korrekt ist doch 30 Grad v.OT bei 3000 (ohne Unterdruck), und nicht 4500 !!