

Hilfe bei Besichtigung W111 Coupé südl. von HH gesucht

Post by "Elchtest" of Jan 22nd 2015, 10:56 am

Mulde links klingt nach defektem Ablauf Schiebedach. Darauf deutet auch das Blech hinten links.

Könnte an dieser Stelle Probleme bereiten. Wenn der Wagen im Regen gefahren wird, wird es sicherlich noch deutlicher.

Gruß
Christian