

W108 BJ 1971 Probleme mit Radio Becker Mexico Vollstereo- knistern im Lautsprecher

Post by "Volker450SL" of Aug 20th 2015, 4:06 pm

Hallo Mathias,

abgenutzte Kohlen im Generator können ziemliches Störfeuer entfachen, das kann sogar die D-Jetronic beeinflussen. Alles andere hast Du ja schon gemacht.