

W108 BJ 1971 Probleme mit Radio Becker Mexico Vollstereo- knistern im Lautsprecher

Post by "Volker450SL" of Sep 26th 2015, 8:03 pm

Hallo Mathias,

es gab beides. Die frühen Varianten hatten keine Schirmung, die späteren dann schon und dann auch einen Koaxstecker.