

Ruckeln beim Beschleunigen W108 280SE

Post by "Markus8791" of May 24th 2016, 8:59 pm

Ich gebe dem Vortexter recht so sollte es gemacht werden.

Meine eigen Erfahrung am M130 Motor war allerdings das die ESP um einen Zahn versetzt eingebaut war und ich ähnliche Fehler hatte.