

220SE M127 Startprobleme nach Restauration

Post by "aleha" of Jul 5th 2016, 8:18 am

Grüß' Dich Paul,

ja, ja, ich erinnere mich gut. Aber deshalb hatte ich nicht geschrieben. Aus der Achse ist jetzt eine 3.46-iger geworden.

Schau doch ersteinmal nach, ob sich die Regelstange leicht bewegt. Das ist einfach im eingebauten Zustand möglich. Und dann vielleicht nochmal alle Kerzen anschauen, ob er halbwegs gleichmäßig versorgt wird.

Beste Grüße

Hans