

Klimakompressor York undicht, Mercedes W 108 280 SE Automatik, Baujahr 1972

Post by "Großarth4405" of Aug 15th 2016, 8:22 pm

Hallo,

vorgestern habe ich die Klimaanlage überprüfen und befüllen lassen. Bei Abholung hat die Klimaanlage gekühlt wie in den besten Zeiten, ein wahrer Genuss.

Leider nur von kurzer Dauer, weil gestern die Anlage nach kurzer Fahrt nur noch normale Luft produzierte. Ich habe angehalten, die Motorhaube geöffnet und festgestellt, dass es am Kompressor leise zischte. Ich habe die Klimaanlage sofort abgestellt. Heute war ich wieder in der Werkstatt, mit dem Ergebnis, dass der Klimakompressor undicht ist und zwar, wie man mir sagte, an der Welle, über die der Keilriemen läuft. Ich habe jetzt im Werkstatthandbuch nachgesehen und da gibt es tatsächlich eine Wellendichtung.

Die Klimaanlage und der Yorkkompressor sind schon diffizile Anlagen und da mach ich selbst gar nichts. Kann mir jemand einen zuverlässigen Betrieb oder Werkstatt nennen, der den Yorkkompressor reparieren kann.

Vielen Dank und viele Grüße aus dem Schwabenlände
Rainer