

Zierleisten W 108 / Problem beim Montieren

Post by "eifeljanes" of Sep 5th 2016, 3:58 pm

Moin,

ich habe ein verwandtes Problem beim (endlich!) Wiederausammenbau meines inzwischen frisch lackierten W108: Die schwarzen Kunststoff-Schutzleisten zwischen Zierleiste (v.a. die Gürtelleisten) und Karosserie scheinen so gar nicht mehr zu passen. Als wären die Dinger in Längsrichtung eingelaufen...

Habe jetzt einmal bei 2 Leisten mit dem Seitenschneider die Löcher vergrößert... das passt mir aber irgendwie nicht so ganz, von wegen kaputt.

Mein Haus- und Hofschrauber meint, ich solle die Kunststoff-Schutzleisten mit der Heißluftpistole erwärmen, dann würde es passen. Aaaaber: Ziehen die sich dann nicht logischerweise beim Abkühlen wieder zusammen?

Hat jemand hier einen hilfreichen Ratschlag? Das System ist ja Baureihen-übergreifend bei Flossen, W115 usw. gleich.