

Dröhnen Vibrieren bei Teillast R107 280 SL

Post by "HaWa" of Jan 7th 2017, 2:52 pm

Hallo Jürgen,

wenn die Gelenkscheibe demontiert ist dürfte sie nach Demontage der Feststellbremshebele
nach hinten herauszufädeln sein.

Der Stern ist ja nicht größer wie das Mittenlager.

Gruß HaWA