

# **W109 300SEL 4,5 - schlechter Warm-/Heißstart - D-Jetronic**

**Post by "Volker450SL" of Jun 11th 2017, 5:03 pm**

Hallo Matthias,

Dein Zusatzluftschieber ist schon überholt, das Steuergerät prüfe ich noch. Welchen SDF hast Du aus Germersheim bekommen? Wenn es der 0 280 100 122 ist, dann gehört der nicht zu dem Steuergerät 0 280 002 005, das Du mir zum Prüfen geschickt hast. Das braucht den 0 280 100 100. Und den gibt es in Germersheim nicht mehr neu. Ich hätte aber einen passenden da. Seit Neuestem sogar auch die schwarzen Kappen, die die Leute immer gerne entfernen in den USA.

Welche Benzinpumpe hast Du jetzt verbaut?