

# Regenleiste links für Heckflosse NML - Nachfertigung möglich?

**Post by "Stuempfig" of Oct 4th 2017, 11:25 am**

Ich frage gerne mal an was eine Nachfertigung der Regenleisten für die Heckflosse kosten könnte!

Das Problem ist dabei nur, dass man bei vielen ergebnislosen Anfragen irgendwann auf wenig Gegeninteresse der Anbieter stösst, da man schnell den Ruf eines Blindgängers bekommt.

Nachfertigungen machen ja nur Sinn, wenn der Preis einigermaßen erträglich gehalten werden kann.

Wenn große Werkzeuge ins Spiel kommen, verchromt werden muss und mit einer kleinen Auflage zu rechnen ist, ist das eher nicht der Fall.

Hier haben wir konkret das Problem, dass die Regenleiste relativ lang ist, veredelt werden muss und die linke und rechte Zierleistenseite auch noch unterschiedlich gestaltet wurde.

Hoffnung kommt nur auf, dass beim Abbau meistens der Fehler begangen wurde und die Leiste einfach abgeschält bzw. von einer Seite aus grob runtergezogen wurde und nun in hässlicher "U"-Form nicht zurückformbar in den Kellern liegt. Sprich es gibt keinen großen Gebrauchtteilebestand, mit dem man auch noch in Konkurrenz treten muss.

Zudem benötigen alle IMA-Kombis gleich zwei dieser Leisten und einen Zierleistenverbinder. Das lässt auf eine Stückzahl von 250 Stück pro Seite über einen Zeitraum von 5 Jahren hoffen.

Doch wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass wir hier geschätzt von einem Betrag von 30.000 bis 40.000 Euro bei der Realisierung von einer Zierleistenseite reden und mit 50.000 Euro rechnen müssen, sollten wir beide Seiten nachfertigen, dann wird es eng. Auf die Dauer rauben uns die hohen Vorleistungen für Werkzeuge und Bemusterung den finanziell sicheren Boden für solche Aktionen. Und am Ende riskieren wir bei der erwarteten geringen Nachfrage (wir reden hier von mindestens 100 Euro pro Leiste) eher einen weiteren Blindgänger!