

Motor springt nicht mehr an M127 220SE

Post by "Quenter" of Nov 15th 2017, 1:56 pm

Der schwarze Ring mit den integrierten Magneten muß nicht nur nah genug sein sondern auf der Welle

möglichst tief positioniert sein und dort einen festen Sitz haben.

Da die Amis nicht genau fertigen können oder wollen, kann es da schon mal passieren das man nacharbeiten muß.

viel Erfolg

Dirk