

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "HaWa" of Mar 12th 2018, 8:03 pm

Och MichaBM

Christian hat doch schon geschrieben wo das Problem liegt. Der Scheibenfedervorstand wird einem Schlagschrauber monteur zum Opfer gefallen sein. So wenig versatz kriegt man mit 60° nicht hin.

Gruß HaWA