

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "Olof K" of Mar 12th 2018, 8:17 pm

Moin,

das könnte auch die Stellung des Zündverteilers erklären, wenn der Zündzeitpunkt über die versetzte Schwungscheibe eingestellt wurde. Zündeinstellung müsste jetzt "zu spät" sein, oder?

Vermutet
Olof