Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "MichaBM" of Mar 12th 2018, 10:00 pm

Also wie gesagt Steuerzeiten stimmen.

Meine Erkenntnis ist das das Riemenrad wohl eine Stellung weiter nicht passt und der Schwingungsdämpfer verdreht hat .

so kann man den motor natürlich nicht korrekt Abblitzen.

Wenn ich den Verteiler in den Motor einsetz sollt doch der Finger Richtung Kerbe im Gehäuse zeigen ?!

Grüße