

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "11100" of Mar 12th 2018, 11:34 pm

Hallo Michael,

Du brauchst ja jetzt nur eine Ersatzmarkierung für OT am Schwingungstilger anbringen, welche Du dann anblitzt. Oder Du montierst die Scheibe wieder korrekt auf dem KW-Zapfen.

Alles eine Frage von Zeit und Lust....

Gruss Hannes