

W108 - Sicherung Nr. 1 brennt regelmäßig und schnell durch

Post by "HaWa" of May 3rd 2018, 9:09 pm

Hallo nochmal,

Die Versorgungsleitung zur Kofferraumbeleuchtung im Bereich Scharnier und im Deckel selbst wäre auch noch verdächtig.

Gruß HaWA