

M180/220S - Inbetriebnahme/Grundeinstellung Doppel SOLEX PAITA 32 Registervergaser

Post by "Nichtschwimmer" of May 31st 2018, 5:48 pm

Schön, dass der Fehler gefunden wurde. Der Knick kommt wahrscheinlich vom Biegen der Leitung beim Einbau.

Udo