

## Motor 6.3 würgt ab beim Einlegen von D

**Post by "Timi" of Feb 28th 2019, 10:03 am**

Bin mal gespannt, ob's bei Dir der CO-Wert war. Ich kämpfe gerade mit ähnlichen Problemen. Meiner geht zwar nicht aus, aber der Leerlauf ist echt grottig. Ich prüfe nun nach und nach alle Verdächtigen.

Zündung habe ich bereits durch (musste unter anderem den komplett ausgelutschten Verteiler tauschen, weil die Welle zu viel Spiel hatte ...). Als nächstes steht Falschluff auf dem Programm....

Gibt es Erfahrungen, was beim 6.3 hier weiterführt?

Bitte berichte weiter!

Viele Grüße,

Tim