Motor 6.3 würgt ab beim Einlegen von D

Post by "Insulaner" of Mar 22nd 2019, 6:40 pm

Hallo T0m,

super, immer schön zu lesen wenn die Autos wieder zum Leben erwachen 👍

[Quote from Wuff_6.3](#)

Offenbar fehlt an dem Gummibalg auf der rechten Seite die Schlauschelle! HA Experten, bitte bestätigt: rechts und links von dem Gummibalg der Pendelachse sollten Schellen sitzen, oder?

so ist das ! Bei mir waren die auch mal wegegammelt. Wenn die Zinkschicht mal weg ist rosten die Dinger relativ schnell durch.

Viele Grüße,
Hagen

p.s.: Rückspiegel und Sitz sind **vor** Fahrtantritt einzustellen 😊

.