

Motor 6.3 würgt ab beim Einlegen von D

Post by "Wuff_6.3" of Mar 23rd 2019, 10:26 am

Ja das ist klar! Hatte ja vorgestern das Difföl gewechselt und 2,0 Liter frisches, aromatisches SAE90 Spezial für Sperrdiff eingefüllt, nun sind sicher 100ml oder mehr rausgetropft und die korrekte Füllmenge liegt eh bei 2,5L. Amazon hat gestern den zweiten 2Liter Kanister geliefert so dass ich heute nach dem Abdichten bis zur Einfüllöffnung nachfüllen kann.

Und dann cruisen, wenns dicht ist! Will den V8 brabbeln hören 😄😄😄

[Quote from VDH0815](#)

Ölstand kontrollieren 🚫 Wie viel bei mir noch drin war schreibe ich hier lieber nicht...



Wie sagt man so schön? "*Wenns Diff nicht tropft, ist es leer*" 😄