

Schaden durch abgerutschten Wagenheber, brauche Hilfe

Post by "Insulaner" of May 17th 2019, 7:35 pm

Hallo Markus,

[Quote from Marc-Anton](#)

Übrigens: Waren die Motorblöcke damals innen und außen Rot lackiert gewesen? Jedenfalls habe ich da noch Reste von Roter Farbe im Motorengehäuse gesehen:

laut Mercedes Verkaufsprospekt: "Jeder Motorblock und jedes Achsgehäuse wird vor der Montage innen lackiert, um die Gußmoleküle besser zu binden". Auf dem Foto ist alles voll roter Farbe. Ich vermute fast das war um eventuell noch vorhandenen Gußsand zu binden; die Stahlmoleküle sollten eigentlich auch so halten 😊.

Viele Grüße,
Hagen

.