

Schaden durch abgerutschten Wagenheber, brauche Hilfe

Post by "HaWa" of May 17th 2019, 10:18 pm

Hallo Markus,

die Rote Farbe dient der Ölabdichtung des Blockmaterials.

Ohne die Beschichtung würde es durch das Material schwitzen.

Die Pumpe stammt vom späten M 110 und wurde vom Instandsetzer verbaut da sie zum Revisionszeitpunkt erheblich günstiger war und erheblich mehr Förderleistung hat.

So wird halt recht viel Öl in der Wanne im Kreis gepumpt.

Die Pumpe ist durch den weichen Rüssel extrem Beschädigungsgeschützt.

Gruß HaWA