

OM602 im Baby-Benz - Geringe Leistung + geringe Endgeschwindigkeit

Post by "HaWa" of Aug 21st 2019, 10:53 am

Hallo Kiko,

ich gehe davon aus das mindestens die Einlassventile mit einer ordentlichen Schicht Ölkohle bedeckt sind welche den nötigen Luftdurchsatz behindert.

Bei einem 86er dürften die Ventilabstreifer derart verhärtet und verschlissen sein das sie ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen.

Gruß HaWA