

Zündkerzenbild 220 SEb

Post by "HaWa" of Sep 12th 2019, 11:52 pm

Hallo Jürgen,

erhöhter Öleintrag über Ventilfehrung Einlass Zyl. 5

kann auch durch lose Ventilfehrung kommen.

Verschleiss tritt nicht immer gleichmässig auf.

Evtl. mal den Zylinder endoskopieren.

Gruß HaWA