

W180/220S Becker Mexico

Post by "RoterBaron" of Mar 8th 2020, 5:45 pm

Hallo Michael,

vielen Dank.

Ich hab's vermutet, dass 4W zu viel sind.

Kennst Du auch den Sockeltyp? Ist das der Ba 9s?

Michael