

## **W108 - M130V (280S) "trocken legen"**

**Post by "afla108" of Apr 20th 2020, 9:18 pm**

Hallo zusammen,

vielen Dank für Eure Hinweise. Mich beruhigt schon mal, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die Undichtigkeit von der Kopfdichtung kommt.

Die Deckeldichtung hatte ich selbst erst kürzlich montiert und mit 10 Nm angezogen. Das erscheint mir sehr fest und die Dichtung hat sich dabei ziemlich aufgewölbt.

Jetzt habe ich sie mit mir nur 6 Nm festgezogen. Am Mittwoch bekomme ich eine neue Dichtung von DB.

Die Schrauben und Gewinde sind ok.

Gruß Andreas