

Motor tauschen

Post by "HaWa" of May 25th 2020, 10:44 am

Hallo Ralf,

ich sag mal mit dem Unterschied 80/81 liegt Lutz richtig.

Ich wollte Tatsächlich auf die eigentliche Inkompatibilität Schalter (10) zu Automatik (12) hinaus.

Wenn nich nicht gelaufen kann auch der erste Nachzug bei Betriebstemperatur noch nicht stattgefunden haben.

Auch die Pumpe ist bei Automatik anders.

Gruß HaWA