

Motor tauschen

Post by "HaWa" of Aug 21st 2020, 10:25 am

Hallo Ralf,

0,5 mm sind zwar nicht toll; sollten aber die beschriebenen Geräusche nicht verursachen können.

Die Kupplungsseite liegt dann ja auch zum überprüfen offen.

Viel erfolg

Gruß HaWA