

OM 601 tackert/zischt

Post by "HaWa" of Sep 30th 2020, 8:56 am

Hallo nochmal,

in seltenen Fällen hab ich auch eine lose Verschraubung einer Vorkammer als Grund für ein Zischen identifizieren können.

Ich habe immer die Kopfschrauben erneuert und Planen des Zylinderkopfes war auch immer nötig.

Gruß HaWA