

# **W116 Quertraverse wo Befestigungsschrauben Stoßstange**

**Post by "mannib" of Nov 3rd 2020, 8:26 pm**

Moin zusammen, habe ein Problem. Die vordere Quertraverse (hinter der Frontstoßstange) bei meinem 350sel ist an beiden Enden einmal punktuell durchgerostet. Der Vorbesitzer hat auch noch eine Seite 2K-Schaum reingespritzt. Die Quertraverse ist ja zweiteilig. Mein Plan: Vorderes Blech entfernen und austauschen, hinteres (U-)Versteifungsprofil zwei Stellen ausbessern. Soviel wie möglich im Original belassen. Meine Frage: Sind die Gewindemuttern zur Befestigung der Stoßstange am vordernen Blech oder am hinteren (U-)Versteifungsprofil befestigt. Jemand schon einmal vor dem gleichen Problem gestanden?