M129 BILDER nackter Motor vorher - nachher

Post by "Insulaner" of Nov 20th 2020, 9:28 am

Hall Natty,

[Quote from Natty W 108](#)

Das gusseiserne "Gelersch" (Ansaugkomplex) ist bei mir gedanklich noch rostig im Regal.

Hmmm.... gusseisern sind bei mir die Abgaskrümmmer. Die habe ich aluflammspritzen lassen und mit VHT Lack versehen.

Das Ansaugteil ist Aluminium; da sollte kein Rost dran sein. Glasperlen stahlen oder fein (!) Sand / Glassplitter strahlen und alu lackieren.

Viele Grüße,

Hagen

.