

OM 601 tackert/zischt

Post by "Stefan300TD" of Nov 27th 2020, 12:57 pm

Moin,

die Kanten der Ölkanalbohrungen leicht "brechen"....steht auch irgendwo in der WIS geschrieben.

Gab jedenfalls dazu mal eine Serviceanweisung.

Gruß

stefan