

OM 601 tackert/zischt

Post by "Trompka" of Nov 29th 2020, 9:28 am

Zumindest beim om616 wurden die originalen Kopfdichtungen (hier lohnt tatsächlich das Originalteil) in genau diesem Bereich nachträglich verstärkt...

Von 60x kenn ich dieses Scgadensbild aber häufiger...

Glückwunsch zur Reparatur!