

OM615 Kettenlange und Steuerzeiten akzeptabel?

Post by "Mathieu" of Jan 18th 2021, 4:21 pm

Hallo, wie auch schon im anderen thema genannt musste ich nun nochmal nachsehen ob bei meinem 200D Austauschaggregat auch nicht schon eine versetzte Scheibenfeder eingebaut ist wodurch den abgelesenen 6-7 Grad nach OT am KW vielleicht schon (teilweise) korrigiert ist...

Gruesse Mathieu