

# Benzindruck messen bei der Flosse

Post by "Endigu" of Mar 27th 2021, 4:53 pm

Hallo liebe Forumsgemeinde,

habe heute zu o.g. Motorlaufproblemen den Benzindruck zwischen Benzinpumpe an der Hinterachse und vor der ESP gemessen. Der Wert lag bei knapp 0,5bar. Denke das ist viel zu niedrig. Hatte mal gehört, dass der Druck über 2bar liegen muss. **Erinnere ich mich da richtig??**

Denke mal die Benzinpumpe wird der letztendliche Übeltäter sein obwohl ich sie erst im April 2020 für über 700€ überholen lassen hatte.

Schreibt mir mal bitte wie hoch der Druck sein muss...

Danke & Grüße

Enrico