

# öl verlust an der Benzinpumpe

**Post by "newvalves" of Mar 29th 2021, 10:23 pm**

Scheinbar , laut Zeichnung sitzt eine Dichtung vor der Messing Führung ,

Diese ist wahrscheinlich defekt .

Ein Ausbau ohne Ersatzteil bringt mir jetzt keine Reparatur Möglichkeit.