

Kritik

Post by "Benzi1909" of May 27th 2021, 10:40 am

Hallo zusammen,

nochmal Danke an alle die mich bei meiner Fehlersuche unterstützt haben. Den Fehler habe ich mittlerweile ausfindig machen können. Der Übeltäter war ein oxidiertes Stecker am Motor selbst. Verursacht durch vermutlich Feuchtigkeit im Inneren des Kofferraums. Ihr kennt bestimmt die Abdeckungen für die Windschutzscheiben die man im Winter verwendet. Da ich selbst keine Garage besitze, hatte ich diese Abdeckung immer im Kofferraum gelagert und so kam es vermutlich zu dem Problem. Also: Wieder was gelernt 😊

Viele Grüße und eine schöne Woche,

Nico