

# M189 Umbau 2 Stempel ESP auf 6 Stempel ESP

Post by "flossenrainer" of Jun 23rd 2021, 10:28 am

Hallo Felix,

bei mir war der Tank verrostet und hat die Einspritzung "gestört"

Tank erneuert, Filter in der Spritpumpe gereinigt ,war voller Rost.

Des weiteren den Spritfilter erneuert und die Einspritzdüsen gereinigt.

Auch diese hatten ein schlechtes Abspritzbild durch feinste Rostablagerungen.

Jetzt läuft er wieder deutlich besser und spritziger.

mit freundlichen Grüßen

Rainer