

Sehr falsche Zündzeitpunktwerte

Post by "hajo70" of Aug 14th 2021, 8:28 am

Morgen Hawa und vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ja, das ist mir bewusst. Wahrscheinlich war meine Frage etwas unklar, da ich sie zu spät am Abend geschrieben habe. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich von "Note 2" gesprochen habe und nicht von "Note 1". Und jetzt kann ich die Nachricht nicht bearbeiten/korrigieren.

Wie auf dem beigefügten Bild zu sehen ist, steht in "Note 1":

"Die angegebenen Werte in der Tabelle gelten für den Zündverteiler VJR 6 BR 38 2. Ausführung; die Werte für die 1. Ausführung und für die beiden Zündverteiler VJUR 6 BR 24 und VJU 6 BR 24 liegen jeweils um 10 Grad höher (z.B. 52-63 statt 42-53)."

Für mein VJUR 6 BR 24 habe ich es bisher so interpretiert, als ob ich nur für "4500rpm ohne Unterdruckschlauch" 10 Grad hinzufügen sollte. Aber seit gestern Abend gehe ich aber davon aus, dass ich zu allen angegebenen Zündzeitpunktwerten, von "Grundeinstellung [...]" bis "4500rpm ohne Unterdruckschlauch", 10 Grad addieren solle.

Das möchte ich gerne bestätigt haben. Wahrscheinlich eine sehr blöder Wunsch, aber da wir diese Werte so lange ohne die Zugabe von 10 Grad verwendet haben, ist es für mich eine "Big thing" ...