

Advent, Advent, 'ne Kerze brennt...

Post by "Insulaner" of Sep 22nd 2021, 10:53 am

Hallo Sebastian,

[Quote from Brender](#)

Ich will hoffen dein Freund hat unrecht.. hab den selben 😄

also der Motorenbauer bei dem ich war sagte so nach 250tkm Kopf machen und dann nach 500tkm einmal alles komplett.

Kopfdichtung solltest Du beobachten; meiner hatte Wasser gezogen und dann am 4. Zylinder gefressen. Laut Motorenbauer typischer M102 Fehler und es tritt bei den frühen Dichtungen kein Öl aus, also von außen nicht zu erkennen. Man sieht es nur am Druckanstieg im Kühlsystem.

Viele Grüße

Hagen

.