

Zündverteiler Fliehkraftregler BOSCH VJUR6BR49T

Post by "Wuff_6.3" of Apr 11th 2022, 1:55 pm

Ein Problem sind auch abgeschliffene 'Nocken' in den Drehpunkten der Fliehkraftgewichte, das hakt dann = eigentlich nicht reparabel