

W109 Demontage Lackierung Montage

Post by "Wuff_6.3" of Jun 6th 2022, 11:17 am

Breiti,

es kann auch ein erschlaffter O-Ring zwischen Luftpresse und Servopumpe sein. Oder hattest du die Teile getrennt und den Ring erneuert?