

W124, 230E mit überproportionaler Gasannahme

Post by "mertes.mueller" of Jun 11th 2022, 1:38 pm

Hab' nachgeschaut. Es fehlt tatsächlich die Feder an dem eigentlichen Drosselklappenhebel, wie man an der leeren Aufnahme sieht.

Die Drosselklappe kann somit hin und her gehen und wird offensichtlich beim Gasgeben durch die Gaskräfte an der Klappe plötzlich aufgezogen.

Vor der Weiterarbeit muss ich aber erst mal Urlaub machen 😊.

Gruß, Mertes