

Ventilschaft Dichtungen M130

Post by "aleha" of Aug 6th 2022, 8:32 am

Grüß' Dich Hansi,

wenn der Kopf unten war, war die Steuerkette lose und damit ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Stellung der ESP nicht mehr paßt, sehr hoch. Zudem würde ich - wenn die Aussage wirklich stimmt - den Mechaniker mindestens hinterfragen: "Er sagte mir am Telefon wenn er eine Einspritzdüse rausdreht und dadurch die Kompression mindert, ..."

Beste Grüße

Hans