

Schlechter Kaltlauf M127

Post by "pontonberndt" of Feb 16th 2023, 11:48 pm

Moin Paul,

es könnte sein, dass der Zusatzluftschieber, der eigentlich über das Dehnstoffelement (was Du ja getestet hast) geregelt wird, in der geschlossenen Position klemmt. Müsste eigentlich einfach zu testen sein, wenn das Dehnelement runter ist: Der Schieber muss sich gegen Federdruck nach unten drücken lassen. Bei mir saß der bombenfest und ließ sich erst nach Tagen der Einwirkens verschiedener Mittelchen wieder zur Mitarbeit bewegen (siehe oben erwähnter Fred).

Viel Erfolg.

Gruß Berndt