Vibrationen und andere Geräusche W123

Post by "HaWa" of May 23rd 2023, 1:13 am

Hallo Frank, Hagen,

Sportentfernt heisst wie auf dem Bild zu sehen den durch Alterungsrisse im Gummi teilweise oder komplett losen Stahring durch aufflexen von der Welle entfernt oder beim Tausch der Gelenkscheibe abgenommen.

Ebenso ist die Rückseitige Montage gut zu erkennen.

Das Trägerblech/Dreieck nach Ausbau des Gelenkwellenvorderteils (Position der Schiebeverzahnung markieren) abnehmen und durch das Kompletteil ersetzen.

Gruß HaWA