Ponton pinion Abdichtring ersetzen

Post by "hajo70" of Dec 3rd 2023, 10:07 pm

Halo Roland!

Ja, es sieht so aus, als hätte sich der Flansch gelöst. Die Mutter, die das Ganze zusammenhält, hat allerdings eine ziemlich starke Sicherung. Wer auch immer diese Mutter festgezogen hat, hat die Mutter offensichtlich nicht korrekt gesichert.

Es ist jedoch keine so schwierige Aufgabe. Mein Rat an dir ist jedoch, darauf vorbereitet zu sein, dass du möglicherweise den Flansch austauschen müssen, oder alternativ die Oberfläche seiner Welle, gegen die die Axialdichtung abdichten soll, auf irgendeine Weise erneuern. Meines hatte Gebrauchsspuren (und leider ist da kein umkehrbarer Verschleißring), so dass die Dichtung nicht richtig abdichtet. Leider hatte ich damals keine Gelegenheit, das Problem zu beheben. Mit einer neuen Dichtung verringerte sich die Ölleckage allerdings, ganz verschwand sie jedoch nicht. Ich werde mich irgendwann damit befassen ...

Die Pontonliste findest du unter <https://groups.io/g/ponton/topics>