

## **W123 230 TE: Abplatzung Innenraum**

**Post by "Insulaner" of Jan 11th 2024, 10:15 am**

Hallo Bernward,

so wie ich das sehe ist das die Anti-Dröhn Beschichtung. Dies ist Bitumen um das Blech schwerer zu machen und Schwingungen zu unterdrücken. Das wird im Lauf der Jahre hart und rissig.

Du kannst die abgebrochenen Teile wieder ankleben oder aber die ganze Fläche entfernen und neue Beschichtung aufbringen oder du kannst es einfach lassen wie es ist. Beim Ankleben kannst du vorher mit einem Heissluftgebläse die Teile wieder gerade drücken.

Viele Grüsse,

Hagen